



Ullvi bys Grannsamverkansgrupp  
gm Ulf Sundén  
ulf.sunden@telia.com

## Trafiksäkerhetsåtgärder i Ullvi, väg 929

Ni har ansökt om trafiksäkerhetsåtgärder i Ullvi by, Leksands kommun.  
Det ni föreslagit är bland annat att få sätta upp ytterligare en trafikspegel i korsningen vid majstången som ska vara vänd västerut, alltså mot Leksand.

Siktsträckan mot Leksand begränsas av stenvägg och kurva.

**Vägverket Region Mitt ger Er, med stöd av § 43 väglagen, tillstånd att sätta upp 1 st. trafikspegel, förslagsvis på befintlig spegelstolpe med elkabel.**

Detta tillstånd kan återkallas om förutsättningarna ändras.

Vägverket fransäger sig allt framtida underhållsansvar för spegeln.

**Arbetena med uppsättning skall föregås av samråd med vår driftledare Krister Vikström, telefon 070-588 47 15 eller 023-84 715.**

Vi vill i sammanhanget framhålla följande:

- För att spegeln skall fungera vintertid behövs elvärme.
- Trafikspeglar ger ofta en falsk trygghet. Det är svårt att göra en korrekt avståndsbedömning via spegeln.

Lena Ohlsson

### Bilaga

Foto över korsningen

**A.** För korsningen vid majstången så har vi följande förslag till ytterligare trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder:

**1.** Ytterligare en **trafikspegel** som ska vara vänd västerut, alltså mot Leksand bör sättas upp.



Befintlig spegelstolpe med elkabel bör kompletteras med spegel vänd mot Leksand. Närbilder av befintliga speglar nedan:



Befintlig spegel som "tittar" åt Öster, dvs åt Sägmymra fyller sin funktion väl.



Spegel som "tittar" åt väster, Leksandshället är nödvändig för att säkert kunna köra upp på väg 929.



För att få sikt åt Leksandshället när man kommer uppifrån höger i bilden saknas däremot en spegel, se ovan.